

Rzeczoznawca : dr inż. Piotr Zydorowicz, mgr Waldemar Maślanka

Zleceniodawca: GETIN BANK S.A. CENTRALA

Adres: ul. Pszczyńska 10 40-479 Katowice

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] XI-2006

Marka: MERCEDES-BENZ Model pojazdu: S 320 Kat. 140
 Wersja: S 320 Nr rejestracyjny: DSW 40WC Rok prod.: 1993
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr identyfikacyjny (VIN) WDB1400321A116976
 Data pierwszej rejestracji w Polsce 1996/03/04
 Data ważności badania technicznego 2007/04/29
 Data oględzin 2006/11/02
 Wskazanie drogomierza / Przebieg szacowany 322134km / 322134km
 Okres eksploatacji pojazdu (93/05/15-06/11/02) 162 mies.
 Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) bordowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
 Oznaczenie typu W 140
 Dop. masa całkow. 2550 kg
 Rodzaj nadwozia limuzyna 4 drzwiowa
 Oznaczenie silnika M 104
 Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 Pojemność / Moc silnika 3199 ccm / 170kW (231KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	6	Szyby regulowane elektr.
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.	7	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
3	Obrotomierz	8	Wspomaganie układu kierowniczego
4	Poduszka powietrzna kierowcy	9	Zaglówki na wszystkich miejscach
5	Poduszka powietrzna pasażera	10	Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	+Instalacja gazowa (brak dokumentacji technicznej)	0
2	+Kierownica pokryta skórą	29
3	+Klimatyzacja automatyczna	204
4	+Lakier metalizowany	96
5	+Tarcze kół ze stopów lekkich	120

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 225/55 R16 95W PILOT HX MXM		85
Przednie prawe:	MICHELIN 225/55 R16 95W PILOT HX MXM		85
Tylne lewe:	*GOODYEAR 225/50 R16 92V EAGLE AQUATRED		100
Tylne prawe:	*GOODYEAR 225/50 R16 92V EAGLE AQUATRED		100

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (162 mies.)	21 650 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	449 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 098 zł
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 395 zł
KOREKTY RÓŻNE	- 12 500 zł

W tym:	[%]	Wartość [zł]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 000
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-15,0	-3 000
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	-1 000
Konieczne naprawy pojazdu	-37,5	-7 500

KOMENTARZ

Badania technicznego dokonano w obecności zlecającego, który okazał stosowne dokumenty oraz udzielił niezbędnych informacji.

Numer nadwozia odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Z powodu braku dokumentacji technicznej instalacja gazowa nie może być traktowana jako wyposażenie dodatkowe i wpływać na wartość pojazdu.

A. Nadwozie: Pojazd po wcześniejszych naprawach blacharsko-lakierniczych wykonanych nieprofesjonalnie. Niefabryczna grubość powłoki lakierowej na wszystkich elementach obłachowania zewnętrznego nadwozia przekraczająca miejscami 1 mm.

B. Podwozie: Poszczególne elementy zawieszenia wszystkich kół bez widocznych uszkodzeń.

C. Układ napędowy: Silnik o zapłonie iskrowym, nie daje się uruchomić. Brak płynu w układzie chłodzenia (przecięty przewód). Na bloku ślady wycieków oleju. Skrzynia biegów manualna. Jazdy próbnej nie przeprowadzono.

D. Uwagi: Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia i wady mające wpływ na wartość rynkową badanego pojazdu:

- pojazd niesprawny, brak możliwości rozruchu i przeprowadzenia jazdy próbnej, silnik nie daje się uruchomić,
- duże ryzyko wystąpienia wad ukrytych,
- błotnik tylny lewy z ogniskami korozji i odpryskami lakieru,
- drzwi tylne lewe z zarysowaniami powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe z odpryskami lakieru i zarysowaniami,
- obudowa zwierciadła zewnętrznego lewego z ubytkami lakieru,
- błotnik przedni lewy pozagniatany, z ubytkami lakieru,
- szyba czołowa pęknięta w części prawej,
- zderzak przedni poluzowany, z otarciami i zarysowaniami,
- brak kratki wlotu powietrza prawej zderzaka przedniego,
- reflektor przedni lewy uszkodzony, popękane zaczepy mocujące,
- obudowa wentylatorów z pęknięciami, uszkodzone zaczepy - poluzowana,
- klosz kierunkowskazu przedniego prawego popękany,
- osłona dolna silnika z pęknięciami,
- błotnik przedni prawy z zarysowaniami i ogniskami korozji,
- brak znaku firmowego przedniego,

- pokrywa komory silnika z zarysowaniami powłoki lakierowej,
- obudowa zwierciadła zewnętrznego prawego z ubytkami lakieru,
- drzwi przednie prawe z odpryskami powłoki lakierowej,
- listwa ozdobna drzwi przednich prawych z odpryskami lakieru,
- drzwi tylne prawe z ubytkami powłoki lakierowej,
- listwa ozdobna drzwi tylnych z otarciami lakieru,
- błotnik tylny prawy z odpryskami lakieru i ogniskami korozji,
- listwa ozdobna błotnika tylnego prawego z ubytkami powłoki lakierowej,
- zderzak tylny z trwałymi odkształceniami, zarysowaniami i odpryskami lakieru,
- pokrywa bagażnika z głębokimi zarysowaniami,
- poszycie oparcia fotela pasażera oraz podłokietnika centralnego przedniego popękane,
- powłoka skórzana koła kierownicy popękana,
- brak zasysacza filtra powietrza,
- awaria układu SRS sygnalizowana przez kontrolkę na tablicy wskaźników, konieczna diagnoza w warunkach warsztatowych,
- awaria systemu ABS sygnalizowana przez kontrolkę na tablicy wskaźników,
- brak zapalniczki,
- niesprawny sygnał dźwiękowy,
- niesprawne podnośniki elektryczne szyb drzwi tylnych,
- gałka dźwigni zmiany biegów zerwana,
- niesprawna elektryczna regulacja zwierciadeł zewnętrznych,
- próg lewy i prawy z odpryskami lakieru i ogniskami korozji,
- brak drugiego kompletu kluczyków,
- niesprawny akumulator,
- wnętrze pojazdu brudne i zaniedbane,
- stan utrzymania poniżej przeciętnego dla tego rocznika.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
2. Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

6100 zł

(słownie: sześć tysięcy sto złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XI-2006 '
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu